



HKN.1331.1.2024

Lipisko, 24 lipca 2024 r.

Pan Rafał Smaga

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku w odpowiedzi na e-maila z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie jakości wody do spożycia z wodociągu w Solcu nad Wisłą informuje:

1. Czy do takiego skażenia doszło?

W ramach prowadzonego nadzoru nad wodociągiem w Solcu nad Wisłą w dniu 16 lipca 2024r. pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych jakości wody do spożycia w ramach urzędowej kontroli. Na podstawie przekazanej informacji w dniu 19 lipca 2024 r. przez laboratorium wykonujące badanie w wodzie stwierdzono nieprawidłowe zmiany parametru mikrobiologicznego, tj.: **ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C (OLM)** w ilości >300 jtk/1ml (jednostki tworzące kolonie w 1 mililitrze wody). Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze w celu doprowadzenia do prawidłowej jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

W celu wyjaśnienia zaleca się, aby OLM (na hydroforni) nie przekraczała ilości 100 jtk/1ml (bez nieprawidłowych zmian). Obecność mikroorganizmów oznacza życie biologiczne w wodzie i jest parametrem, wyznacznikiem do kontroli jakości wody. Należy podkreślić, że OLM to mikroorganizmy niechorobotwórcze.

W związku z powyższym w badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych z grupy *Enterokoki* – paciorkowce kałowe (dotyczy zapytania o gronkowca kałowego).

2. Czy ujęcie wody jest odpowiednie?

Tak ujęcie wody – 2 studnie głębinowe wód podziemnych są odpowiednie.

3. Czy hydrofornia spełnia wymagania?

Tak, hydrofornia spełnia niezbędne wymagania higieniczno-zdrowotne.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lipsku

Otrzymują:

1. adresat, poczta elektroniczna: mojelipisko@gmail.com
2. aa